






Набор управления станком BLM57-90-3



Линейный источник питания ZCS25-24-12



Дампер







Серводвигатель
Leadshine BLM57090

Драйвер
шагового
Leadshine ACS306



Шпиндель фрезерный



Плата коммутации StepMaster



Кабель LPT DB25-MF

Датчик индуктивный SN04-N